

OBJAŚNIENIA

3 / 3,17 — otwór geotechniczny numer otworu / rzędna terenu

[0,0] — [głębokość występowania gruntów słabonośnych* [m n.p.m.]]

Sumaryczna miąższość gruntów słabonośnych*/:**

[m p.p.t.]

- 0,0
- 1,5
- 3,0
- 4,5

* - do gruntów słabonośnych zaliczono niekontrolowane nasypy i grunty organiczne
** - granica pomiędzy wydzieleniami została naniesiona schematycznie i nie odzwierciadla przebiegu zalegania warstw gruntów słabonośnych

STUDNIARSTWO HYDROGEOLOGIA I GEOTECHNIKA
"EL JOT" KLAUDIA JANKOWSKA
76-200 SŁUPSK ul. Kaszubska 45/14
tel/fax +48 59 842 39 17 kom. +48 604 577 839
www.eljot-slupsk.pl kontakt@eljot-slupsk.pl

Projektowany budynek apartamentowy, Ustronie Morskie, dz. nr 28/16, 28/17, 29/6, 29/8, 30/2

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Mapa głębokości występowania gruntów słabonośnych z naniesioną ich miąższością

Opracował(a)	*geolog Klaudia Jankowska*		Data	Skala	Załącznik
			08-2022	1 : 500	5