



- pokój z aneksem 1.01.1
- A23,18 m<sup>2</sup>
- sypialnia 1.01.2
- A11,78 m<sup>2</sup>
- łazienka 1.01.3
- A3,65 m<sup>2</sup>
- pokój z aneksem 1.02.1
- A23,18 m<sup>2</sup>
- sypialnia 1.02.2
- A11,78 m<sup>2</sup>
- łazienka 1.02.3
- A3,65 m<sup>2</sup>
- pokój z aneksem 1.03.1
- A23,19 m<sup>2</sup>
- sypialnia 1.03.2
- A11,78 m<sup>2</sup>
- łazienka 1.03.3
- A3,65 m<sup>2</sup>
- pokój z aneksem 1.04.1
- A23,19 m<sup>2</sup>
- sypialnia 1.04.2
- A11,78 m<sup>2</sup>
- łazienka 1.04.3
- A3,65 m<sup>2</sup>
- pokój z aneksem 1.05.1
- A23,19 m<sup>2</sup>
- sypialnia 1.05.2
- A11,78 m<sup>2</sup>
- łazienka 1.05.3
- A3,65 m<sup>2</sup>
- pokój z aneksem 1.06.1
- A24,33 m<sup>2</sup>
- łazienka 1.06.2
- A3,65 m<sup>2</sup>
- pokój z aneksem 1.06.3
- A22,51 m<sup>2</sup>
- sypialnia 1.07.1
- A11,57 m<sup>2</sup>
- łazienka 1.07.2
- A3,67 m<sup>2</sup>
- pokój z aneksem 1.08.1
- A22,51 m<sup>2</sup>
- sypialnia 1.08.2
- A11,57 m<sup>2</sup>
- łazienka 1.08.3
- A3,66 m<sup>2</sup>
- pokój z aneksem 1.09.1
- A22,51 m<sup>2</sup>
- sypialnia 1.09.2
- A11,57 m<sup>2</sup>
- łazienka 1.09.3
- A3,66 m<sup>2</sup>
- pokój z aneksem 1.10.1
- A33,83 m<sup>2</sup>
- sypialnia 1.10.2
- A12,24 m<sup>2</sup>
- sypialnia 1.10.3
- A12,43 m<sup>2</sup>
- łazienka 1.10.4
- A3,66 m<sup>2</sup>
- pokój z aneksem 1.11.1
- A22,77 m<sup>2</sup>
- łazienka 1.11.2
- A3,4 m<sup>2</sup>
- pokój z aneksem 1.12.1
- A23,14 m<sup>2</sup>
- sypialnia 1.12.2
- A12,17 m<sup>2</sup>
- łazienka 1.12.3
- A3,67 m<sup>2</sup>
- pokój z aneksem 1.13.1
- A23,14 m<sup>2</sup>
- sypialnia 1.13.2
- A12,17 m<sup>2</sup>
- łazienka 1.13.3
- A3,65 m<sup>2</sup>
- pokój z aneksem 1.14.1
- A23,14 m<sup>2</sup>
- sypialnia 1.14.2
- A12,16 m<sup>2</sup>
- łazienka 1.14.3
- A3,65 m<sup>2</sup>
- pokój z aneksem 1.15.1
- A19,94 m<sup>2</sup>
- łazienka 1.15.2
- A3,45 m<sup>2</sup>
- pokój z aneksem 1.16.1
- A19,94 m<sup>2</sup>
- łazienka 1.16.2
- A3,43 m<sup>2</sup>
- komunikacja 1.17
- A15,48 m<sup>2</sup>
- komunikacja 1.18
- A37,52 m<sup>2</sup>
- komunikacja 1.19
- A40,45 m<sup>2</sup>
- komunikacja 1.20
- A16,95 m<sup>2</sup>
- pom. gosp. 1.21
- A5,5 m<sup>2</sup>
- pom. gosp. 1.22a
- A4,34 m<sup>2</sup>
- pom. techniczne 1.22b
- A4,34 m<sup>2</sup>

	Czujka optyczna Bosch FAP-425-O-R
	Ręczny ostrzegacz pożarowy Bosch FMC-210-DM-G-R
	Moduł 8 wyjść przekaźnikowych Bosch FLM-420-RLV8-S
	Moduł 8 wejść 1 wyjścia przekaźnikowego Bosch FLM-420-IBR1-S
	Przycisk oddymiania
	Klapy odcinające
	Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N 3M
	Zasilacz pożarowy do czujek zasysających
	Zasilacz pożarowy 8A do sygnalizatorów optyczno akustycznych
	Zasilacz pożarowy 5A do sygnalizatorów optyczno akustycznych